Vous trouverez sur cette page les principaples dispositions et les principales formes de perforations.

Visitez notre site dédié à la perforation décorative: www.acianov-creation.fr

PERFORATIONS A TROUS RONDS

Nous pouvons produire des tôles perforées avec des trous d'un diamètre de 0,5 mm (R0,5T1,25) à 100


Nous maintenons un stock permanent de tôles perforées dans des formats 1000 x 2000 du R0,5T1,25 a


Consultez le stock de tôles perforées acier et acier galva,

celui de tôles perforées en acier inox 304

celui des tôles acier perforées pour meunerie

perforations à [trous ronds alignés (R-U)]





PERFORATIONS A TROUS CARRES

Nous pouvons produire des tôles perforées avec des trous carrés de 3 mm à 120 mm par perforation ou

Nous maintenons un stock permanent de tôles perforées dans les formats 1000 x 2000 en acier et acier

[stock de tôles perforées acier à trous carrés]

PERFORATIONS A TROUS OBLONGS

Nous sommes outillés pour les perforations à trous oblongs alignés et quiconcés:

Trous alignés de LR1,5x20 U4x26 à LR10x40 U20x50

Trous en quinconces de LR1,5x20 Z8x26 à LR8x40 Z20x50

Dans chacun des cas il est préférable de préciser le sens de perforation:

sens 1: les trous sont parallèles à la longueur de la tôle (ou parallèle au sens de perforation)

sens 2: les trous sont parallèles à la largeur de la tôle

Consultez nos stocks .

