


Formes et dispositions des trous

Écrit par Pascal
Jeudi, 29 Avril 2010 09:23 - Mis à jour Jeudi, 29 Avril 2010 09:24

Principales dispositions des perforations		Principales formes de trous																
	A 60° Alignés Quinconce	T U Z	<table><tr><td></td><td>ROND</td><td>R</td></tr><tr><td></td><td>CARRE</td><td>C</td></tr><tr><td></td><td>HEXAGONE</td><td>H</td></tr><tr><td></td><td>RECTANGLE</td><td>LC</td></tr><tr><td></td><td>OBLONG</td><td>LR</td></tr></table>		ROND	R		CARRE	C		HEXAGONE	H		RECTANGLE	LC		OBLONG	LR
	ROND	R																
	CARRE	C																
	HEXAGONE	H																
	RECTANGLE	LC																
	OBLONG	LR																
On peut voir la propriété exclusive de AGIANOV SARL - Quimper Toute réimpression est interdite sans autorisation. Echelle : 1/1 Référence : PERFOS Dessin : PP Désignation : Date : 01/01/09 Dispositions et formes des trous Révision : 00 Matériau :																		