




Formes et dispositions des trous

Écrit par Pascal
Jeudi, 29 Avril 2010 09:23 - Mis à jour Jeudi, 29 Avril 2010 09:24

Principales dispositions des perforations		Principales formes de trous	
	A 60°	T	
	Alignés	U	
	Quinconce	Z	

ce plan est la propriété exclusive de AGIANOV SARL - Quimper
Toute réimpression est interdite sans autorisation.

Echelle : 1/1	Référence : PERFOS
Dessin : PP	Désignation :
Date : 01/01/09	Dispositions et formes des trous
Révision : 00	Matériau :