




Formes et dispositions des trous

Écrit par Pascal
Jeudi, 29 Avril 2010 09:23 - Mis à jour Jeudi, 29 Avril 2010 09:24

Principales dispositions des perforations			Principales formes de trous		
	A 60°	T		ROND	R
	Alignés	U		CARRE	C
	Quinconce	Z		HEXAGONE	H
				RECTANGLE	LC
				OBLONG	LR

ou par nos propriétés exclusives, AGIANOV SARL - Quimper
Toute réimpression est interdite sans autorisation.



Echelle : 1/1	Référence : PERFOS
Dessin : PP	Désignation : Dispositions et formes des trous
Date : 01/01/09	Matériau :
Révision : 00	